



# La Mise en Position Isostatique

## EXERCICES

D'après les figures et les spécifications à respecter pour l'usinage considéré (surface en trait fort), procéder à la schématisation de la mise en position isostatique et compléter la nature des DL.

Nature DL						Symbolisation
T <sub>x</sub>	T <sub>y</sub>	T <sub>z</sub>	R <sub>x</sub>	R <sub>y</sub>	R <sub>z</sub>	
•				•	•	
•	•	•	•	•		
•			•	•	•	

Nature DL						Symbolisation
T <sub>x</sub>	T <sub>y</sub>	T <sub>z</sub>	R <sub>x</sub>	R <sub>y</sub>	R <sub>z</sub>	
		•	•	•		
•				•	•	
		•	•	•		