



Exercice d'AII : câblage des entrées API

CORRIGÉ

Ressources :

- schématisations des composants
- les capteurs

D'après le tableau ci-dessous :

- procéder à la schématisation et au câblage des composants sur l'automate (API TSX 17 télé mécanique)

Entrée API :	Désignation :
I0,0	Interrupteur run / stop automate
I0,4	Bouton poussoir normalement ouvert
I0,10	Détecteur inductif 3 fils
I0,18	Détecteur magnétique 2 fils

