



Exercice d'AII : câblage des sorties API

CORRIGÉ

Ressources :

- schématisations des composants

D'après le tableau ci-dessous :

- procéder à la schématisation et au câblage des composants sur l'automate (API TSX 17 télémechanique)

Sortie API :	Désignation :
O0,0	Chien de garde - Sécurité
O0,2	Voyant 24 V
O0,4	Électrodistributeur 24 Vca – (commande de distributeur 5/2 monostable)
O0,7	Relais 24 Vca

