




Exercices

$$\text{Taux de charge} = \frac{\text{nombre d'heures d'utilisation de la machine (préparation+usinage)}}{\text{nombre d'heures effectives de travail sur machine}}$$

Soit le graphique ci-dessous :



Considérons deux jours de production soit 15,75h de travail. Pendant ces 15,75 heures les machines ne sont utilisées que pendant 14 heures.

CORRIGÉ

Compléter le tableau ci-dessous :

	CUV1	CUH1	TCN2
Taux de charge t	$(7,75/14)=$ 0,553	$(13/14)=$ 0,928	$(7/14)=$ 0,5
Taux de charge t%	55,3%	92,8%	50%