




Exercice de productique : Décodage des spécifications

CORRIGÉ

D'après le dessin de définition du centreur ci-dessous, compléter le tableau page suivante.





Exercice de productique : Décodage des spécifications

Spécification à réaliser	Spécification dimensionnelle	Spécifications géométriques			Spécifications état de surface
		Forme	Orientation	Position	
$20 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,5 \end{smallmatrix}$					
$7 \begin{smallmatrix} +1 \\ 0 \end{smallmatrix}$					
$\varnothing 25 \pm 0,05$					
$\varnothing 12e9$					
$\varnothing 8 \begin{smallmatrix} +0,3 \\ 0 \end{smallmatrix}$					
$\varnothing 13 \begin{smallmatrix} +1 \\ 0 \end{smallmatrix}$					
$8,5 \begin{smallmatrix} +0,5 \\ 0 \end{smallmatrix}$					
$1 \begin{smallmatrix} +0,5 \\ 0 \end{smallmatrix} \text{ à } 45^\circ - 0,5 \begin{smallmatrix} +0,5 \\ 0 \end{smallmatrix} \text{ à } 45^\circ$					
$Ra 1,6 \sqrt{\quad}$					