


# Les Spécifications d'état de surface

## 1 - DÉFINITION

Une **spécification d'état de surface** est une information sur la rugosité maximale admise pour une surface.



## 2 - EXERCICE

À l'aide du GTP (page 288), compléter le tableau ci-dessous :

		Obtention par	Rugosité $R_a$ en $\mu\text{m}$
<b>Surfaces brutes</b>		Laminage	35 à 0,6
		Forgeage	3,2
		Matriçage	20 à 0,6
		Moulage	21 à 1
<b>Surfaces usinées</b>		Fraisage	50 à 0,6
		Tournage	8 à <b>0,35</b>
		Sciage	50 à 4,5